

LAB.GRUPPEN

IPX Controller

V1.5.4

リリースノート

機能、互換性、及び既知の不具合に関する重要なお知らせ

Headlines - 新着情報

- プリセットに“Vendor Lock”が追加されました。
- 不具合の修正

目次

Release v1.5.4(2022-07-10)	2
FAQ & テクニカルノート	3
バージョンヒストリー	3
Release v1.4 (2021-11-11).....	3

Release v1.5.4(2022-07-10)

新しい IPX Controller とファームウェアをリリース

コンポーネント	バージョン	New	コメント
IPX Controller	1.5.4	×	Windows と macOS バージョン
IPX Firmware		×	IPX1200 / 2400 共通
	DSP 1.0		
	MCU 1.5.1.1	×	

新機能

- “Vender Lock”機能が追加されました。デバイスにベンダーキーをロードすることで、キーが一致するプリセットを呼び出すことができます。デバイスがベンダーキーを持っている場合、グローバルビューにキーのシンボルが表示されます。
 - デバイスがファームウェアバージョン 1.5.1.1 にアップデートすると、バージョン 1.0.0.0 にダウンロードすることは出来ませんのでご注意ください。

解決した不具合

- アクセスに関連する問題を解決しました。

キー	コンポーネント	詳細
		重要な不具合の修正
#4806		PC に保存されたプリセットが正しくリコールされない不具合の修正 アクセス権とロックされたプリセットに関する多くの不具合を修正
		主要な不具合の修正
#42721		チャンネルが熱保護によるプロテクションが IPX Controller から解除できなかった不具合を修正
#39056		アウトプットボリュームのノブを回転させる際に両チャンネルのオフセットが一定ではなかった不具合を修正
		軽微な不具合の修正
#45944		リンクされたデバイス もしくはグローバルビューに移動してデバイスを変更した場合、同じビューに表示されない不具合を修正(アクセス可能な場合)
#41377		フィルターの種類を変更しても、選択したフィルターの画像が更新されない不具合を修正
#34756		PC からプリセットをリコールする際の確認がなかった不具合を修正
#34751		グループを拡張すると、毎回同じ数が拡張される不具合を修正

FAQ & テクニカルノート

IPX シリーズでは、IPD シリーズのプリセットファイルやファクトリーファイルとの互換性はありません。

Technical support

操作方法の詳細については、取扱い説明書を参照してください。

バージョンヒストリー

Release v1.4 (2021-11-11)

IPX シリーズ製品「IPX 2400」「IPX 1200」用 IPX コントローラの初回リリースバージョン

Component	Version	New	Comment
Installer	1.4	X	
IPX Firmware	1.0	X	
	DSP 1.0.0.0	X	
	MCU 1.0.0.0	X	

新機能

・初期リリースバージョン

解決した不具合

・初期リリースバージョン

商標と著作権

Lab.gruppen は、Music Tribe Brands Sweden AB の登録商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright © 2022 Music Tribe Brands Sweden AB. All rights reserved.