

Turbosound ファームウェアアップデート

Version 2.3

Turbosound社製アンプ付きスピーカーのファームウェアアップデート

製品の最適なパフォーマンスを実現するために、turbosound.comから最新のファームウェアをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。

お使いのスピーカーモデルには、バージョン1または2018年にランニングチェンジとして導入されたバージョン2のファームウェアが搭載されています。

ハードウェアAとBには機能や性能の違いはなく、この変更はシリコンの陳腐化によるもののみです。

ディスプレイ/メニューに表示されるソフトウェアは「FW : V2.3」となります。

HW:AとHW:Bの両モデルは、保証の観点から完全にサポートされています。

Turbosound DSPモジュールにファームウェアアップデートをインストールするには...

1. 「SETUP」を押しながら本体の電源を入れます。
2. Windows PCをスピーカーのUSBポートに接続します。
3. その後、ダウンロードして解凍した実行ファイル「TURBOSOUND UsbUpdate_V2.3.exe」を実行してください。

2.3 (2020-08-03)

新しいハードウェアバージョン (HW:B) に対応した修正

- ・アップデート後、ファームウェアやモデルコードが正しくない場合のエラーメッセージを改善。
- ・FBQのLearn機能に不足していたディラックインパルス（クリック）を追加。
- ・Xover変更時にオーディオ信号をミュート。

2.2 (2019-11-12)

新機能

- ・入力モードの改善。Analog、Ultranet、Auto
- ・ULTRANETの設定用に「P16」ページを別途用意
- ・アクティブなULTRANETチャンネルをメイン画面に表示
- ・パラメータの保存方法の改善といくつかの修正
- ・リミッターの動作を改善

1.9 (2016-07-01)

新機能

- ・ULTRANETの安定性の向上
- ・低温運用時（0°C以下）の動作の改善
- ・今後発売予定の製品（新シリーズ）への対応

1.7 (2014-06-10)

新機能

- ・NuQ, TCS, TSPシリーズへの対応
- ・Turbosound Editリモートアプリケーションに対応

1.0 (2014-12-04)

- ・プロダクションリリース