

圛2

Lake Products Firmware Update Manual for LM & PLM

WARNING! The selected processor contains a version of firmware that is incompatible with this version of the Lake Controller software. To upgrade, please quit the Lake Controller and run the separate Firmware Update Utility. Please see the Lake Controller manual for further instructions. OK 义1 Main All

Lake Controllerを起動し、HOME画面のWork AreaにMODULEをドラッグした時、図1の メッセージボックスが表示された場合、Lake Product本体のFirmware versionと、お使 いのLake Controller versionが一致していません。 Lake ProductのFirmwareをUpdateする必要があります。

Prio	メッセーシホックスのIOK]ホタンを押すと、Muduleか寅緑色と赤の点滅を繰り返す表 示になります。(図2)
	Version 6.5.0以降は、本体Firmware versionとLake ControllerのVersionが一致していな いと接続出来ません。MODULEの上段に下記の様な表示が点滅します。
	OLD FIRM Lake ControllerのVeriosnが新しく、本体のFirmwareが古いです。
	NEW FIRM Lake ControllerのVeriosnが古く、本体のFirmwareが新しいです。
Super Modules es Undo	 [Lake ProductのUpdateの準備と注意点] Lake Controllerを閉じて下さい。 Updateは必ず1台ずつ行って下さい。 ※複数台数を同時に行うと、稀にFirmwareを読みこぼす個体が出る事があります。 読みこぼした場合には、修理が必要になる事がございます。 「Power Cycle」の作業がありますので、ACコードの抜き差し作業がし易い環境をお勧めします。

Generate Langer Tech Langer Tech



Lake Updateの起動

Windowsのスタートメニューの「すべてのプログラム」から、該当するversionのLake Controllerフォルダーを開きます。(図3) または、Programフォルダーの中にあるLakeフォルダーから、該当するversionのLake Controllerフォルダーを開きます。(図4)

✔ LakeUpdateをクリックして、Lake Updateを起動します。 🦲



	2 m	五 蛇口味	4 0.20	++ / -7		
숡 お気に入り	洛則	史新口時	裡親	512		
] ダウンロード	퉬 dante msi	2016/12/22 18:28	ファイル フォル…			
📃 デスクトップ	퉬 data	2016/12/22 18:29	ファイル フォル…			
🗐 最近表示した場所	퉬 documents	2016/12/22 18:29	ファイル フォル…			
	鷆 firmware	2016/12/22 18:29	ファイル フォル…			
<u>⊨</u> =∠ブ=∪	퉬 models	2016/12/22 18:28	ファイル フォル…			
	퉬 plugins	2016/12/22 18:29	ファイル フォル…			
	🚳 Contour.dll	2016/12/15 14:28	アプリケーショ	6,273 KB		
📔 ピクチャ	ManteFirmwareUpdateManager-3.10	2016/12/15 14:28	アプリケーション	33,021 KB		
🛃 ビデオ	DaylightGraphics.dll	2016/12/15 14:28	アプリケーショ	1,848 KB		
🎝 ミュージック	iomath.dll	2016/12/15 14:28	アプリケーショ	789 KB		
	lake Lake Controller	2016/12/15 14:28	アプリケーション	1,110 KB		
🌉 コンピューター	 LakeUpdate 	2016/12/15 14:28	アプリケーション	1,047 KB		
A Windows (C:)	LM PresetManager	2016/12/15 14:28	アプリケーション	1,303 KB		
	like PresetManager	2016/12/15 14:28	アプリケーション	1,465 KB		
💁 Ż km_/	StdGraphics.dll	2016/12/15 14:28	アノリケーショ	1,987 KB		
	UpdateCneck	2016/12/15 14:29	ショートカット	1 KB		
MIKOYUKIT-HP	User Data Files and Logs	2017/03/23 8:38	ショートガット	2 KB		



図6

Lake Products Firmware Update Manual for LM & PLM

Select platform to update:						
lake	PLM Series	LM Series	PLM+ Series	D Series	OEM	Exit
図5						

「Select platform to update」のMENUが表示されます。(図5) UpdateするLake ProductのSeriesをクリックします。

Name	Address	Subnet mask	MAC addr	ess	
Microsoft Virtual WiFi Miniport	. Not connected		de:53:60:8	8d:25:07	
Microsoft Virtual WiFi Miniport	. Not connected		de:53:60:8	8d:25:08	
Intel(R) Dual Band Wireless-A	Not connected		dc:53:60:8	8d:25:07	
Intel(R) Ethernet Connection (3	ntel(R) Ethernet Connection (3 169.254.147.1 255.255.0.0				
lake			OK	Cancel	
IANC					

「Available network adapters」の画面が表示されます。(図6) Lake Controllerで使われているNetworkを選択(図7)し、OKを押します。

・デフォルト設定はAuto(DHCP)になっています。

 「169.254.×××.×を選択します。
 ・固定アドレスを設定している場合には、「192.168.×××.×」を選択します。



Generation Lange - 130-0011 東京都墨田区石原4-25-12 セルメスタビル5F TEL 03-6661-3801 FAX 03-6661-3826













Beetech Inc. 〒130-0011 東京都墨田区石原4-25-12 セルメスタビル5F TEL 03-6661-3801 FAX 03-6661-3826

Target firmware: 2.83 LM DSP 2.83 16 <u>1202</u> A	Select			
v3.0.1.48 UID6FW 2.2.1	Refresh Dante			
Frame ID	Name	Version		
14000014:8abd5601	LM 44	√2 .83		
Selected: 0				
ake Total: 1	Select all	Select old	Update	Exit
			The second second second	
図14				

Lake Product本体がHome画面で立ち上がると、書込みは終了です。 ✓のチェックマークが付いたFirmware versionが表示された事を確認して「Lake Update」を閉じて下さい。(図14)

Lake Controllerを起動すると、通常のHOME画面が表示されます。(図15)

