

Lucia Application Browser Release notes

Lucia Application Browser v1.5.0 r927 Release Note (2017年6月)

概要

このリリースの Application Browser には、Lucia RS232 Dongle からのアンプコントロール機能をサポートするアンプ(ベーシックモデル、マトリクスモデル)の Firmware revision924 が含まれています。

新機能

- ・ Lucia RS232 Dongle からアンプコントロールをサポートしました。

解決済の不具合

- ・ デバイスの設定を Application Browser に取り込んだ後に Application Browser から設定を行う時の不具合。
- ・ デバイスプログラミングのセルフテスト時の不具合。

Lucia Application Browser v1.5.0 r914 Release Note (2016年11月)

概要

このリリースの Application Browser では、アンプコントロールの新機能を追加し、新製品 60W Lucia シリーズをサポートします。新機能をサポートする Firmware アップデートは、このバージョンの Application Browser にバンドルされています。

新機能

- ・ Lucia60/2、Lucia60/2M、Lucia60/1-70 に対応しました。
- ・ 接続されている Lucia の現在の設定をダウンロードできるデバイス・リードバック機能を追加しました。
- ・ 各出力チャンネルのユーザーVPL 設定が可能になりました。(VPL 設定はアウトプットの設定画面で可能)
- ・ 各出力チャンネルのユーザー・ディレイ設定が可能になりました。
(ディレイ設定はアウトプットの設定画面で可能)
- ・ Lucia RS232 Dongle のサポートが追加されました。

Lucia Application Browser v1.2.0 Release Note (2015 年 7 月)

概要

このリリースの Application Browser から全ての Lucia シリーズ(ベーシックモデル、マトリクスモデル)の設定が可能になりました。全ての Lucia シリーズの Firmware アップデートは、このバージョンの Application Browser にバンドルされています。

新機能

- ・ Lucia240/2、Lucia120/2 のベーシックモデルで DSP による設定が可能になりました。
- ・ Lucia240/1-70、Lucia120/1-70(2015 年 6 月発売)に対応しました。
- ・ プリセットにスピーカーの機種を追加しました。

解決済の不具合

- ・ XML をインポートするときの不具合。
- ・ GPI ポート 1/2 の両方が「Mute all」に設定されているときの不具合。

Lucia Application Browser v1.1.2 Release Note (2015 年 2 月)

概要

このリリースには、Application Browser と Lucia アンプ(ベーシックモデル、マトリクスモデル)の両方の不具合の修正を含みます。Lucia アンプのアップデートのための Firmware revision727 を含んでいます。Application Browser を Windows8 でお使いの方はアップグレードする必要があります。

新機能

- ・ EQ プリセット XML フォーマットがカスタム EQ のダイアログからロード可能になりました。
これにより、Wave Capture 社の Tuning Capture のような EQ 最適化ツールの利用が容易になりました。
<http://www.wavecapture.com/TuningCap.html>

解決済の不具合

- ・ タッチスクリーン対応の Windows8.×で Application Browser を使用する時の不具合。
- ・ 短時間の出力パワーが、どの負荷が接続されている場合でもより均一になるように改善しました。
- ・ GPI のクロージング・コンタクト時の不具合。(ミックスマトリクスのコントロールにエラーが発生)
- ・ ADLC がカスタム EQ 使用時に意図したとおりに機能しない不具合。
- ・ EQ タイプのテキストの改良。

Lucia Application Browser v1.1.1 Release Note

新機能

- ・ Mac OS X(10.7-10.9)に対応しました。

解決済の不具合

- ・ 「Sync Mode」がカスタム EQ で動作しない不具合。

Lucia Application Browser v1.1.0 Release Note

新機能

Application Browser

- ・ GPI 設定に設定項目を追加しました。
- ・ インプット EQ に 4 バンド・カスタム EQ を追加しました。カスタム EQ は、インプットとアウトプットの両方で使うことが出来るようになりました。

Firmware

- ・ ソース・デバイスでレベルがコントロールされているアプリケーションなどで使い易いように、オート・スタンバイのスレッシュホールド値を下げました。
- ・ GPI からのマトリクスのコントロール機能に追加をしました。

Lucia Application Browser v1.0.4 Release Note

新機能

Application Browser

- ・ADLC バージョン 2 で、ローエンドのレスポンスを向上させました。
- ・すべての Lucia モデルの Firmware アップデート機能を追加しました。
- ・マトリクスモデル以外を接続した時に、警告を表示します。
- ・キーボード・ショートカットを追加など、キーボードを使用する場合の機能を強化しました。

解決済の不具合

- ・ソースセレクターマッピングの Firmware の不具合。
- ・ADLC のローエンドレスポンスの改善。(ADLC バージョン 2)
- ・USB パワーモードで、電源の LED が不必要に点滅する不具合。
- ・設定の変更をダウンロードする時に、出力ミュートする様に改善しました。
- ・USB パワーモードの時、「UTIL」ボタンを長押しするとブート・モードに入るようにしました。
- ・USB インサートでウェイクアップ(スタンバイからの起動)した時、意図せずインピーダンスがリセットされる不具合。
- ・スタンバイになった後のアナログクロストークの改善。

Lucia Application Browser v1.0.3 Release Note

新機能

- ・アウトプットにカスタム EQ を追加しました。
- ・「Sync Mode」を追加しました。

Lucia Application Browser v1.0.2 Release Note

新機能

- ・スピーカープリセットを追加し、表示される機種リストを ABC 順に並び替えました。